OC-Sensor
FIT-Screening

الكشف المبكر عن سرطان القولون

LABOR VIDOTTO
Dr. CLAUDIA VIDOTTO
MEDIZINISCHE DIAGNOSTIK

الإرشادات وخطوات أخذ العينة

1

يراعى كتابة الإسم الأول وإسم العائلة وتأريخ أخذ العينة على الشريط الملصق على الأنبوبة.

2



أولاً وقبل عملية التبرز يجب وضع أكثر من طبقة من ورق المرحاض أومستقبل للبراز في داخل المرحاض وذلك للمساعدة في أخذ العينة.

3

بعد عملية التبرز تأخذ الأنبوبة ويلف الغطاء التركواز وتسحب العصا من الأنبوب.

4

وبمقدمة العصا التركواز يمكنك فرد عينة البراز ثم أخذ عينة من مناطق مختلفة من البراز.

5



الفتحات الصغيرة في العصا يجب ان تمتلئ تماماً بعينة البراز.

6



أعد العصا إلى الأنبوبة مرةً أخرى ويجب التأكد من إحكام الغلق وذلك بسماع صوت عند غلق الأنبوبة ويجب عدم تكرار عملية أخد العينة.

7



ضع أنبوبة العينة المغلقة بإحكام في داخل الكيس الأخضر ثم قم بغلقه جيد اً.

8



يجب إحضار العينة في أسرع وقت ممكن إلى الجهة التي يتم بها الفحص. السرعة في إرجاع العينة يزيد من دقة وسلامة الإختبار.

V. 2017-04-06 (ar)

الشركة الموزعة:

Mast Diagnostica GmbH
Feldstraße 20
DE-23858 Reinfeld
Tel. +49 (0)4533 2007 0
Tel. +49 (0)4533 2007 68
fit@mast-diagnostica.de
www.fit-screening.de

Mast Group

الشركة المصنعة:

EIKEN CHEMICAL CO., LTD.
4-19-9, Taito-ku, Tokyo 110-8408, Japan